

FICHA TÉCNICA

RALVARRUGO **REF. DP55**

DEFINICIÓN
RECOR
ACCIONES

DESCRIPCIÓN:

- Revestimiento pétreo de acabado rugoso para fachadas a base de copolímeros acrílicos.
- Acabado pétreo exterior.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Impermeable al agua.
- Gran resistencia a la erosión. Buena dureza.
- Transpirable e impermeable al agua en pavimentos verticales.
- Flexible.
- Insaponificable.
- No es inflamable, no propaga el fuego.
- Fácil aplicación.
- Gran resistencia al exterior.
- Su aspecto rugoso es ideal para disimular defectos en las superficies.
- Pintura al agua, sin disolventes. No perjudica al medio ambiente.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Revoco para exteriores.
- Ideal para fachadas de cualquier tipo.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	MATE RUGOSO
COLOR:	Blanco (100) y colores bajo pedido
PESO ESPECÍFICO:	1690 ± 50 gr/l (20°C)
VISCOSIDAD:	> 140 KU (25°C)
SÓLIDOS EN PESO:	79 ± 3 %
RENDIMIENTO:	1 m ² /kg
SECO TOTAL:	< 2 horas
ENSAYO DE LAVABILIDAD:	RESISTE
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/c : Lím. (2010) = 40 g/l - Máx.COVs = 40 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, rodillo
DISOLVENTE:	Agua
ESPESOR PELICULA SECA:	45 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	7 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	15 %

FICHA TÉCNICA

RALVARRUGO

REF. DP55

DE
COR
RAC
IÓ
N

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Si la superficie a revocar es blanda, es necesario aplicar previamente una imprimación endurecedora.
- Si se trata de cemento puede aplicarse directamente, pero se ha de mejorar antes el paramento.
- Aplicar la primera capa diluida un 15 % y dejar secar. Luego aplicar la segunda capa con rodillo de lana para extenderlo bien, terminando con rodillo de espuma para proceder al picado final.

NOTA:

El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

- La limpieza de herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su uso, sin haber dejado secar.
- Una vez seca, la pintura se eliminará mediante raspado o medios mecánicos.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No tirar los residuos por el desagüe.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.