

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REVESTIMIENTO SILÍCEO – REF. RS57

DESCRIPCIÓN

- Revestimiento silíceo para fachadas a base de copolímeros acrílicos.
- Acabado pétreo liso interior y exterior.

PROPIEDADES ESPECIALES

- Fácil aplicación y rápido secado.
- Buena retención del color.
- Impermeable al agua en paramentos verticales.
- Gran resistencia a la erosión.
- Buena dureza.
- Transpirable.
- Flexible
- Insaponificable.
- Resistente a la intemperie.
- No es inflamable, no propaga el fuego.
- Pintura al agua, sin disolventes.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Fachadas o cualquier soporte mineral, ya sea interior o exterior.

DATOS TÉCNICOS

ACABADO:	MATE LISO
COLOR:	Blanco (100) y colores bajo pedido
PESO ESPECÍFICO:	1750 ± 50 gr/l (20°C)
VISCOSIDAD:	> 130 KU (25°C)
SÓLIDOS EN PESO:	80 ± 3 %
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	65 ± 3 %
RENDIMIENTO:	0.5 m ² /kg
SECO TOTAL:	< 2 horas
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/c : Lím. (2010) = 40 g/l Máx.COVs = 25 g/l

DATOS DE APLICACIÓN

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo, máquina airless
DISOLVENTE:	Agua
DILUCIÓN MÁXIMA:	15 % - 25 %
PELÍCULA RECOMENDADA:	50 – 60 µ

MODO DE EMPLEO

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Para superficies muy absorbentes se recomienda aplicar previamente una imprimación selladora.
- Si se trata de cemento puede aplicarse directamente, pero antes se ha de mojar el paramento.
- Al aplicar la primera mano, diluir 15 % aproximadamente y dejar secar. Luego aplicar la segunda.
- Se puede aplicar en una sola capa mediante máquina airless o similar.

NOTA

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- La limpieza de herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su uso, sin haber dejado secar.
- Una vez seca, la pintura se eliminará mediante raspado o medios mecánicos.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No tirar los residuos por el desagüe.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.